



HZGK










交流操作电压指示
二极当相电流指示
合闸
分闸
合闸
分闸
1
0
2
3
0
4
交流操作控制
OFF


电源输入
三相电流输出
N
A
B
C
合闸
分闸




220V输出
220V输出
N
B
直流固定电压输出
R
C
220V
36V
110V
直流固定电压输出
直流输出控制
输出控制
输出控制
输出控制

